




**ГБУ Комплексный центр социального
обслуживания населения
Спировского района
Тверской области**

171170, Тверская область,
п.Спирово, ул.Речная, д.4
тел.(8276) 2-14-57
Тел/факс (8276) 2-17-34
E- mail: kcsnspirovo@yandex. ru
От 27.04.2018 № 183
на № 05.04.2018 от 10-262 в-2018

Прокурору района
юристу 1 класса
С.В. Сураеву

Представление прокуратуры № 05.04.2018 от 10-262 в-2018 «об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» было рассмотрено 25.04.2018 года, для устранения нарушений проведены следующие мероприятия :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3
1.	Работниками учреждения при проведении внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности показаны слабые, неудовлетворительные знания.	Проведена поверка 13.04.18, государственным инспектором ОНД по Торжокскому и Спировскому районам Шмелевым В.В. копия справки прилагается
2.	Не проведена подготовка лиц, к действиям по эвакуации проживающих граждан в случае пожара.	Проведена тренировка персонала по эвакуации проживающих граждан в случае пожара. 10.04.18 Копия акта прилагается
3.	Для складских и производственных помещений не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара



		дет устранено до 15.02.19г.
4.	Имеющаяся на объекте установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре не соответствует исполнительной документации (проект)	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г.об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
5.	Приборы автоматических систем противопожарной защиты установлены в общедоступном помещении- холле, не в месте круглосуточного пребывания дежурного персонала (пожарном посту)	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г.об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
6.	Приборы автоматических систем противопожарной защиты установлены на горючем основании без защиты основания стальным листом	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г.об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
7.	Дверь, ведущая со второго этажа на железобетонную лестничную клетку, имеет высоту менее 1,9 метра	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г.об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
8.	Ширина коридора с учетом одностороннего открывания дверей с палат составляет 0,8 метра при нормативной ширине в 1,2 метра.	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г.об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
9.	Ширина коридора между кабинетом заведующей и служебным туалетом менее нормативной ширины и составляет 0,9 метра	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г.об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведе-

		нии мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
10.	Переход, ведущий из второго отделения в первое, отделан горючими материалами с неизвестными показателями по пожарной опасности	Выполнено , фото прилагаются
11.	Ограждающие конструкции переходов между отделением 1 (III степень огнестойкости) и отделением 2 (IV степень огнестойкости) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Переход выполнен из горючих из негорючих материалов. Двери в проемах перехода выполнены не противопожарными 2-го типа.	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г.об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
12.	Лестничный марш, ведущий в пищеблок, отделан горючими материалами с неизвестными показателями по пожарной опасности	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г.об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
13.	Лестничный марш, ведущий на второй этаж у перехода, выполнен из не защищенного металла и деревянных конструкций, общий предел огнестойкости данных конструкций менее 1,0 часа	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г.об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
14.	Холл отделения № 2 отделан горючим материалом (обои) с неизвестными показателями по пожарной опасности	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г.об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
15.	Помещение гладильни и хранения белья (Ф5), не отделено от основных помещений здания (Ф1.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г.об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению

		пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
16.	Отделяющая перегородка гладильни и хранения белья выполнена с заниженным пределом огнестойкости, менее нормируемого	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
17.	Два помещения начальника хоз отдела, используемые под кладовые (Ф5), не отделено от основных помещений здания (Ф1.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости	Согласно предписания ОНД № 35/1/34 от 26.02.18 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара будет устранено до 15.02.19г.
18.	Электрический светильник в туалете на 1-этаже эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника	Исправлено, светильник заменили. Фото прилагается
19.	Ковры на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу	Исправлено, ковры убрали с путей эвакуации, фото прилагается

Директор ГБУ КЦСОН
Спировского района:



В.А. Ишенина